ふそうエアロスターの乗車装置（グライドスライドドア）のリコールについて

ふそうエアロスターの乗車装置（グライドスライドドア）について、令和4年 6月14日に下記のリコールを国土交通省に届け出ました。ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

リコール届出番号	5166	リコール開始日	令和4年 6月15日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型路線バス等において、前側乗降口のグライドスライドドア上部に装着されているターンバックルの強度が不適切なため、ターンバックルに亀裂が生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ターンバックルが折損して当該ドアの開閉が出来なくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、グライドスライドドアのターンバックルを対策品に交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	QKG-MP38FK	「ふそう エアロスター」	MP38FK-64011～MP38FK-66439 平成26年7月18日～平成29年8月22日	838	
	QKG-MP38FM		MP38FM-64011～MP38FM-66176 平成26年8月1日～平成29年8月21日	326	
	2KG-MP38FK		MP38FK-69001～MP38FK-76003 平成29年10月13日～令和3年9月1日	119	
	2KG-MP38FM		MP38FM-69001～MP38FM-75009 平成29年10月6日～令和3年8月1日	86	
	2PG-MP38FK		MP38FK-69005～MP38FK-76018 平成29年10月19日～令和3年12月8日	1,027	
	2PG-MP38FM		MP38FM-68001～MP38FM-76015 平成29年11月13日～令和3年12月1日	214	
	（計6型式）	（計1車種）	（製作期間の全体の範囲） 平成26年7月18日～令和3年12月8日	（計2,610台）	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。