ふそうエアロスターの動力伝達装置（自動変速機）に関するサービスキャンペーンについて

標記のサービスキャンペーンについて、令和 4 年 7 月 28 日に下記の内容を国土交通省に通知致しました。
ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

整　理　番　号		ｻｰﾋﾞｽｷｬﾝﾍﾟｰﾝ開始日	令和 4 年 7 月 29 日
不具合の内容	大型バスの自動変速機において、油圧回路を構成するバルブボデーの材質が不適切なため、油圧を制御しているメインレギュレータバルブとの摺動部が摩耗することがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該バルブの作動不良により変速時間が長くなり、エンジン回転の上昇や変速ショックが生じるおそれがある。		
改善の内容	全車両、自動変速機のバルブボデーおよびメインレギュレータバルブを対策品に交換する。		

車名	型式	通称名	ｻｰﾋﾞｽｷｬﾝﾍﾟｰﾝ対象車の車台番号の範囲及び製作期間	ｻｰﾋﾞｽｷｬﾝﾍﾟｰﾝ対象車の台数	備考
三菱	2KG-MP35FK	「ふそう エアロスター」	MP35FK-69005～MP35FK-69009 平成 30 年 7 月 11 日～平成 31 年 1 月 7 日	4	
	2KG-MP35FM		MP35FM-69048～MP35FM-69118 平成 30 年 5 月 14 日～令和元年 6 月 28 日	20	
	2KG-MP35FP		MP35FP-69015～MP35FP-70009 平成 31 年 3 月 1 日～令和元年 12 月 10 日	6	
	2KG-MP38FK		MP38FK-69236～MP38FK-70189 平成 30 年 6 月 14 日～令和 2 年 1 月 31 日	53	
	2KG-MP38FM		MP38FM-69066～MP38FM-70040 平成 30 年 5 月 10 日～令和元年 11 月 29 日	42	
	2PG-MP35FK		MP35FK-69004～MP35FK-70004 平成 30 年 6 月 7 日～令和元年 10 月 29 日	9	
	2PG-MP35FM		MP35FM-69049～MP35FM-70027 平成 30 年 5 月 16 日～令和 2 年 1 月 24 日	82	
	2PG-MP35FP		MP35FP-69002～MP35FP-70010 平成 30 年 5 月 14 日～令和元年 12 月 24 日	39	
	2PG-MP38FK		MP38FK-69190～MP38FK-70190 平成 30 年 4 月 25 日～令和 3 年 3 月 30 日	519	
	2PG-MP38FM		MP38FM-69068～MP38FM-70072 平成 30 年 6 月 8 日～令和 2 年 1 月 22 日	127	
			（製作期間の全体の範囲） 平成 30 年 4 月 25 日～令和 3 年 3 月 30 日	（計 901 台）	

【注意事項】サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。