ふそうエアロスターの排気ガス後処理装置（制御データ）に関するサービスキャンペーンについて

標記のサービスキャンペーンについて、令和5年7月27日に下記の内容を国土交通省に通知致しました。
ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

整　理　番　号		ｻｰﾋﾞｽｷｬﾝﾍﾟｰﾝ開始日	令和5年 7月 28日
不具合の内容	大型路線バスにおいて、NOxセンサー寿命の検討が不十分であったため、NOxセンサーの寿命が車両寿命を満たしていないのに定期交換部品に指定されていなかった。このため、NOxセンサーの寿命を超えると、エンジン警告灯や排気ガス後処理装置の警告灯が点灯し、そのままの状態で使用を続けると、警告ブザーが吹鳴する。		
改善の内容	全車両、NOx センサーを定期交換部品に指定したメンテナンスノートの追補版を配布すると共に、マフラー入口側および出口側の NOx センサーを新品に交換し、NOx センサーの無償交換券（マフラー入口側4枚、出口側2枚）の配布を行う。また、排出ガス発散防止装置制御端末(ACM)の制御データを点検し、NOx センサーの寿命向上が適用されていない場合は書き換える。 なお、NOx センサーの稼働時間を確認し、定期交換時期に達していない場合は、定期交換時期に達した時点で新品への交換を行う。		

車名	型式	通称名	ｻｰﾋﾞｽｷｬﾝﾍﾟｰﾝ対象車の車台番号の範囲及び製作期間	ｻｰﾋﾞｽｷｬﾝﾍﾟｰﾝ対象車の台数	備考
三菱	2KG-MP35FK	「ふそう エアロスター」	MP35FK-69002～MP35FK-6 平成30年4月18日～平成31年1月14日	6	
	2KG-MP35FM		MP35FM-69003～MP35FM-36 平成29年11月2日～令和元年7月12日	36	
	2KG-MP35FP		MP35FP-69015～MP35FP-5 平成31年3月11日～平成31年3月26日	5	
	2KG-MP38FK		MP38FK-69001～MP38FK-58 平成29年10月13日～令和元年7月26日	58	
	2KG-MP38FM		MP38FM-69001～MP38FM-41 平成29年10月6日～令和元年5月16日	41	
	2PG-MP35FK		MP35FK-69001～MP35FK-6 平成30年4月2日～令和元年8月6日	6	
	2PG-MP35FM		MP35FM-69001～MP35FM-86 平成29年11月7日～令和元年8月19日	86	
	2PG-MP35FP		MP35FP-69001～MP35FP-31 平成29年12月7日～令和元年7月26日	31	
	2PG-MP38FK		MP38FK-69005～MP38FK-526 平成29年10月19日～令和元年8月1日	526	
	2PG-MP38FM		MP38FM-68001～MP38FM-123 平成29年11月13日～令和元年7月26日	123	
			製作期間の全体の範囲） 平成29年10月6日～令和元年8月19日	（計918台）	

【注意事項】サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。