ふそうローザの制動装置（ブレーキフルードタイプラベル）のリコールについて

ふそうローザの制動装置（ブレーキフルードタイプラベル）について、平成31年2月19日に下記のリコールを国土交通省に届け出ました。ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

リコール届出番号	4445	リコール開始日	平成31年 2月20日
不具合の部位(部品名)	制動装置（ブレーキフルードタイプラベル）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	小型バスにおいて、ブレーキフルードの種類を示すラベルを貼り付ける指示がないため、当該ラベルが貼り付けられていない。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキフルードの種類を示したラベルを所定の位置に貼り付ける。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	TPG-BE640E	「ふそう ローザ」	BE640E-300002～BE640E-300027 平成30年2月2日～平成30年3月2日	23	2輪駆動車
	TPG-BE640G		BE640G-300014～BE640G-300125 平成30年2月1日～平成30年3月6日	94	
	TPG-BE640J		BE640J-300003～BE640J-300033 平成30年2月15日～平成30年3月7日	23	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年2月1日～平成30年3月7日	(計140台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

リコール対象車の主要諸元

車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式 総排気量（CC）	備考
三菱	TPG-BE640E	「ふそうローザ」	普通・乗合	キャブオーバ	4P10 (2,998)	2輪駆動車
	TPG-BE640G					
	TPG-BE640J					

改 善 箇 所 説 明 図



運転席側インストルメントパネル

基 準 不 適 合 発 生 箇 所





ブレーキフルードの種類を示したラベル
（非鉱物油を示す）

車両前方

ブレーキフルード リザーバタンク

小型バスにおいて、ブレーキフルードの種類を示すラベルを貼り付ける指示がないため、当該ラベルが貼り付けられていない。

<u>改善措置の内容</u>

全車両、ブレーキフルードの種類を示したラベルを所定の位置に貼り付ける。

注　：□は、新たに貼付けする部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏に「LB41」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。