ふそうエアロスターの排出ガス発散防止装置（尿素 SCR 制御プログラム）に
関するサービスキャンペーンについて

標記のサービスキャンペーンについて、令和 4 年 6 月 14 日に下記の内容を国土交通省に通知致しました。
ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

整　理　番　号		ｻｰﾋﾞｽｷｬﾝﾍﾟｰﾝ開始日	令和 4 年 6 月 15 日
不 具 合 の 内 容	大型路線バス等において、尿素SCRの制御プログラムが不適切なため、SCR前側温度センサーの故障診断が正しく行われず、排気後処理装置ウォーニングランプやエンジン制御ランプが誤点灯し、「Blue Tecシステム異常」が誤表示される場合がある。		
改　善　の　内　容	全車両、尿素 SCR の制御プログラムを対策品に書き換える。		

車名	型式	通称名	ｻｰﾋﾞｽｷｬﾝﾍﾟｰﾝ対象車の車台番号の範囲及び製作期間	ｻｰﾋﾞｽｷｬﾝﾍﾟｰﾝ対象車の台数	備考
三菱	2KG-MP35FK	「ふそう エアロスター」	MP35FK-70009～MP35FK-70011 令和 2 年 7 月 9 日～令和 2 年 7 月 14 日	3	
	2KG-MP35FM		MP35FM-70032～MP35FM-76003 令和 2 年 4 月 21 日～令和 3 年 7 月 14 日	7	
	2KG-MP35FP		MP35FP-70009～MP35FP-70024 令和元年 12 月 10 日～令和 3 年 2 月 26 日	4	
	2KG-MP38FK		MP38FK-70032～MP38FK-76002 令和元年 10 月 3 日～令和 3 年 7 月 14 日	60	
	2KG-MP38FM		MP38FM-70014～MP38FM-75009 令和元年 9 月 17 日～令和 3 年 7 月 2 日	45	
	2PG-MP35FK		MP35FK-70001～MP35FK-75002 令和元年 9 月 26 日～令和 3 年 6 月 23 日	12	
	2PG-MP35FM		MP35FM-70001～MP35FM-76004 令和元年 9 月 6 日～令和 3 年 8 月 2 日	57	
	2PG-MP35FP		MP35FP-70001～MP35FP-76002 令和元年 9 月 6 日～令和 3 年 7 月 14 日	28	
	2PG-MP38FK		MP38FK-70001～MP38FK-75140 令和元年 9 月 6 日～令和 3 年 6 月 21 日	487	
	2PG-MP38FM		MP38FM-70001～MP38FM-76002 令和元年 9 月 6 日～令和 3 年 8 月 23 日	78	
			（製作期間の全体の範囲） 令和元年 9 月 6 日～令和 3 年 8 月 23 日	（計 781 台）	

【注意事項】サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。