ふそうローザの乗車装置（スイングドア）のリコールについて

ふそうローザの乗車装置（スイングドア）について、令和４年９月 20 日に下記のリコールを国土交通省に届け出ました。ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

リコール届出番号	5206	リコール開始日	令和４年 ９月 21 日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	小型バスにおいて、スイングドアの車両前側ドアラッチ一式の製造が不適切なため、不良品を組付けたものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ラッチが破損してスイングドアを開けられなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、スイングドアの前側ドアラッチ一式を点検し、不良品が組付けられていた場合には、正常品に交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2RG-BE740E	「ふそう ローザ」	BE740E-200018～BE740E-200019 令和４年１月６日～令和４年１月 11 日	2	
	2RG-BE740G		BE740G-200114～BE740G-200162 令和３年 12 月 29 日～令和４年１月 28 日	22	
	2RG-BE740J		BE740J-200037～BE740J-200038 令和４年１月 14 日～令和４年１月 18 日	2	
	2RG-BG740G		BG740G-200082～BG740G-200090 令和４年１月５日～令和４年１月 12 日	4	
	（計４型式）	（計１車種）	（製作期間の全体の範囲） 令和３年 12 月 29 日～令和４年１月 28 日	（計 30 台）	

車両製造後、修理で対象となる部品が組付けられた車両


車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲	リコール対象車の台数	備考
三菱	KC-BE654G	「ふそう ローザ」	BE654G-000036	1	
	KK-BE63EG		BE63EG-200241	1	
	PDG-BE66DG		BE66DG-700229	1	
	PDG-BG64DG		BG64DG-700298～BG64DG-810062	2	
	TPG-BE640G		BE640G-100016～BE640G-100353	2	
			合計	（計７台）	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。


リコール対象車の主要諸元

車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式 （総排気量（CC））	備考
三菱	2RG-BE740E	「ふそう ローザ	普通・乗合	キャブオーバ	4P10 (2,998)	
	2RG-BE740G					
	2RG-BE740J					
	2RG-BG740G					

改 善 箇 所 説 明 図








車両前方 →

スイングドア

ドアラッチー式



基準不適合発生箇所

小型バスにおいて、スイングドアの車両前側ドアラッチー式の製造が不適切なため、不良品を組付けたものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ラッチが破損してスイングドアを開けられなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、スイングドアの前側ドアラッチー式を点検し、不良品が組付けられていた場合には、正常品に交換する。

注 ： □ は正常品に交換する部品を示す。

識別：作業完了車には、前側ドアラッチー式に青色のペイントを塗布する。