ふそう キャンター、ローザの電気装置（パーキングロックスイッチ）に関するサービスキャンペーンについて

標記のサービスキャンペーンについて、令和5年11月21日に下記の内容を国土交通省に通知致しました。
ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

整　理　番　号		ｻｰﾋﾞｽｷｬﾝﾍﾟｰﾝ開始日	令和5年11月22日
不具合の内容	AMT（機械式自動変速機）を搭載した小型トラック・バスにおいて、不良品のパーキングロックスイッチを組付けたため、使用過程でパーキングロックの状態を正しく認識することが出来なくなり、誤判定が生じてトランスミッション制御ウォーニング（赤色）が表示される。		
改善の内容	全車両、パーキングロックスイッチを点検し、不良品と判断された場合は、正常品のパーキングロックスイッチに交換する。		

車名	型式	通称名	ｻｰﾋﾞｽｷｬﾝﾍﾟｰﾝ対象車の車台番号の範囲及び製作期間	ｻｰﾋﾞｽｷｬﾝﾍﾟｰﾝ対象車の台数	備考
三菱	2PG-FEA80	「ふそう キャンター」	FEA80-590124～FEA80-590208 令和3年11月22日～令和4年4月19日	46	
	2PG-FEB80		FEB80-591096～FEB80-591877 令和3年11月4日～令和4年3月14日	246	
	2PG-FEBM0		FEBM0-590124～FEBM0-590125 令和3年12月15日～令和3年12月16日	2	
	2PG-FEBS0		FEBS0-590055～FEBS0-590105 令和3年11月4日～令和4年4月7日	50	
	2PG-FECS0		FECS0-590001 令和3年12月20日	1	
	2PG-FEDS0		FEDS0-590006 令和3年12月21日	1	
	2RG-FBA20		FBA20-591520～FBA20-600010 令和3年11月1日～令和4年10月19日	657	
	2RG-FBA30		FBA30-590729～FBA30-591114 令和3年11月15日～令和4年3月23日	41	
	2RG-FBA60		FBA60-591820～FBA60-593208 令和3年11月23日～令和4年3月21日	102	
	2RG-FBAV0		FBAV0-590486～FBAV0-590959 令和3年11月1日～令和4年10月6日	160	
	2RG-FDA20		FDA20-590238～FDA20-590350 令和3年11月8日～令和4年3月17日	113	
	2RG-FDA50		FDA50-590067～FDA50-590111 令和3年11月8日～令和4年3月14日	45	
	2RG-FDA60		FDA60-590131～FDA60-590213 令和3年11月15日～令和4年3月17日	83	
	2RG-FEA20		FEA20-590228～FEA20-590372 令和3年11月8日～令和4年3月16日	78	
	2RG-FEA80		FEA80-590138～FEA80-590187 令和3年11月25日～令和4年3月14日	15	
	2RG-FEAV0		FEAV0-590874～FEAV0-591562 令和3年11月5日～令和4年3月15日	255	
	2RG-FEB20		FEB20-590075～FEB20-590127 令和3年11月23日～令和4年2月22日	52	

車名	型式	通称名	ｻｰﾋﾞｽｷｬﾝﾍﾟｰﾝ対象車の車台番号の範囲及び製作期間	ｻｰﾋﾞｽｷｬﾝﾍﾟｰﾝ対象車の台数	備考
三菱	2RG-FEB50	「ふそう キャンター」	FEB50-590951～FEB50-591641 令和3年11月4日～令和4年3月10日	208	
	2RG-FEB80		FEB80-591086～FEB80-591899 令和3年11月15日～令和4年3月21日	49	
	2RG-FEB90		FEB90-590703～FEB90-591233 令和3年11月1日～令和4年3月11日	146	
	2RG-FEC90		FEC90-590025～FEC90-590026 令和3年11月26日～令和3年12月29日	2	
	2RG-FED90		FED90-590052～FED90-590114 令和3年11月1日～令和4年2月17日	36	
	2RG-FGA20		FGA20-590078～FGA20-590114 令和3年11月15日～令和4年3月10日	37	
	2RG-FGA50		FGA50-590078～FGA50-590113 令和3年11月15日～令和4年2月8日	36	
	2TG-FBA00		FBA00-590433～FBA00-590662 令和3年11月5日～令和4年3月14日	230	
	2TG-FDA00		FDA00-590179～FDA00-600002 令和3年11月8日～令和4年3月17日	109	
	2RG-BE740E	「ふそう ローザ」	BE740E-200015～BE740E-200064 令和3年12月21日～令和4年3月10日	40	
	2RG-BE740G		BE740G-200071～BE740G-200242 令和3年11月8日～令和4年3月24日	134	
	2RG-BE740J		BE740J-200024～BE740J-200058 令和3年11月5日～令和4年3月18日	25	
	2RG-BG740G		BG740G-200055～BG740G-200125 令和3年11月3日～令和4年3月31日	71	
			（製作期間の全体の範囲） 令和3年10月27日～令和4年10月19日	（計3,070台）	

【注意事項】サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	型式	対象部品の出荷期間	対象数	備考
AMT ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝAssy	M038S6	令和3年10月18日～令和4年3月9日	107	
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾛｯｸｽｲｯﾁ	ME581047		876	
		合計	（計983個）	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。