ふそう スーパーグレート、エアロエース、エアロクィーンの
原動機（オイルミストセパレータ）のリコールについて

ふそう スーパーグレート、エアロエース、エアロクィーンの原動機（オイルミストセパレータ）について、平成31年4月16日に下記のリコールを国土交通省に届け出ました。ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

リコール届出番号	4482	リコール開始日	平成31年 4月17日
不具合の部位(部品名)	原動機（オイルミストセパレータ）		
基準不適合状態にあると認める構造､装置又は性能の状況及びその原因	大型トラック及びバスのエンジンにおいて、エンジンオイルの交換時期の設定が不適切なため、使用条件が厳しい場合、設定期間より早くエンジンオイルが劣化することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、オイルミストセパレータにスラッジ(燃焼で発生する煤やオイル中の劣化物)が堆積して、目詰まりを起こし、クランクケースの内圧が上昇、エンジンオイルが吸気系に流入して、最悪の場合、意図せずエンジン回転が上昇し、エンジンが破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、クランクケースの内圧を測定し、オイルミストセパレータに目詰まりが生じていると判断されるものは、新品のオイルミストセパレータに交換するとともに、エンジンオイルとオイルフィルターを交換する。また、使用条件が厳しい（シビアコンディション）と判断された場合についてもエンジンオイルとオイルフィルターを交換する。さらに、エンジン制御プログラムに対策プログラム（オイル量減少時の検知性向上とエンジン過回転防止）を追加する。 また、適切なエンジンオイルメンテナンスの励行を喚起するステッカーを貼付し、シビアコンディションの条件を明記したリーフレットを配布する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	LDG-FU50VY	「ふそう ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾚｰﾄ」	FU50VY-500057～FU50VY-500164 平成22年12月2日～平成23年12月23日	8	
	LDG-FV50VJR		FV50VJ-500001～FV50VJ-505341 平成22年7月12日～平成24年3月20日	282	
	LDG-FV50VX		FV50VX-500001～FV50VX-505469 平成22年5月12日～平成24年2月22日	600	
	LDG-FV50VY		FV50VY-500001～FV50VY-505132 平成22年5月28日～平成24年2月8日	202	
	LDG-FV50VZ		FV50VZ-500022～FV50VZ-500437 平成22年7月17日～平成24年5月7日	45	
	LKG-FP54VDR		FP54VD-500002～FP54VD-505953 平成22年6月17日～平成24年8月15日	1,116	
	LKG-FP54VER		FP54VE-500001～FP54VE-505140 平成22年6月30日～平成24年3月9日	186	
	LKG-FP54VGR		FP54VG-500001～FP54VG-505053 平成22年7月7日～平成24年3月8日	61	
	LKG-FS50VZ		FS50VZ-500002～FS50VZ-500147 平成22年7月12日～平成24年2月14日	133	
	LKG-FS54VY		FS54VY-500001～FS54VY-500104 平成22年6月21日～平成24年2月21日	100	
	LKG-FS54VZ		FS54VZ-500001～FS54VZ-502488 平成22年5月31日～平成24年3月15日	2,283	
	LKG-FS55VY		FS55VY-500001～FS55VY-500218 平成22年6月28日～平成23年12月27日	218	
	LKG-FS55VZ		FS55VZ-500001～FS55VZ-500581 平成22年6月4日～平成24年3月6日	554	
	LKG-FU50VY		FU50VY-500002～FU50VY-500179 平成22年5月28日～平成24年2月16日	163	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	LKG-FU54VY	「ふそう ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾚｰﾄ」	FU54VY-500001～FU54VY-500106 平成 22 年 5 月 21 日～平成 24 年 2 月 3 日	105	
	LKG-FU54VZ		FU54VZ-500001～FU54VZ-502345 平成 22 年 3 月 30 日～平成 24 年 3 月 20 日	2,173	
	LKG-FU55VZ		FU55VZ-500001～FU55VZ-500236 平成 22 年 4 月 28 日～平成 24 年 2 月 17 日	230	
	LKG-FV50VX		FV50VX-500164～FV50VX-500351 平成 23 年 10 月 8 日～平成 24 年 2 月 21 日	140	
	LKG-FV50VY		FV50VY-500002～FV50VY-500228 平成 22 年 6 月 11 日～平成 24 年 2 月 15 日	107	
	LKG-FV50VZ		FV50VZ-500002～FV50VZ-500379 平成 22 年 5 月 21 日～平成 24 年 3 月 6 日	329	
	LKG-FV54VZ		FV54VZ-500001～FV54VZ-500176 平成 22 年 5 月 11 日～平成 24 年 2 月 28 日	170	
	LKG-FY50VY		FY50VY-500001～FY50VY-500086 平成 22 年 7 月 7 日～平成 24 年 3 月 14 日	75	
	LKG-FY54VY		FY54VY-500001～FY54VY-500167 平成 22 年 6 月 22 日～平成 24 年 3 月 1 日	162	
	QDG-FU50VY		FU50VY-500183～FU50VY-570001 平成 24 年 3 月 14 日～平成 24 年 8 月 28 日	8	
	QDG-FV50VJR		FV50VJ-500011～FV50VJ-570003 平成 23 年 4 月 19 日～平成 27 年 1 月 7 日	1,303	
	QDG-FV50VX		FV50VX-500129～FV50VX-570002 平成 22 年 9 月 27 日～平成 24 年 10 月 18 日	141	
	QDG-FV50VY		FV50VY-500035～FV50VY-570003 平成 22 年 9 月 8 日～平成 24 年 10 月 24 日	159	
	QDG-FV50VZ		FV50VZ-500302～FV50VZ-570001 平成 23 年 11 月 28 日～平成 24 年 9 月 12 日	10	
	QDG-FV54VJR		FV54VJ-530002～FV54VJ-530060 平成 25 年 12 月 17 日～平成 26 年 12 月 16 日	32	
	QKG-FP54VDR		FP54VD-500129～FP54VD-570006 平成 22 年 9 月 8 日～平成 26 年 12 月 26 日	1,945	
	QKG-FP54VER		FP54VE-505111～FP54VE-530353 平成 23 年 12 月 23 日～平成 26 年 12 月 8 日	435	
	QKG-FP54VGR		FP54VG-500010～FP54VG-570002 平成 22 年 10 月 4 日～平成 26 年 12 月 19 日	202	
	QKG-FS50VZ		FS50VZ-500001～FS50VZ-500472 平成 23 年 9 月 5 日～平成 26 年 12 月 18 日	590	
	QKG-FS54VY		FS54VY-500063～FS54VY-530110 平成 23 年 7 月 6 日～平成 26 年 12 月 18 日	141	
	QKG-FS54VZ		FS54VZ-500955～FS54VZ-570009 平成 23 年 6 月 23 日～平成 26 年 12 月 23 日	4,496	
	QKG-FS55VY		FS55VY-500219～FS55VY-530078 平成 24 年 3 月 22 日～平成 26 年 6 月 30 日	122	
	QKG-FS55VZ		FS55VZ-500002～FS55VZ-570004 平成 23 年 9 月 29 日～平成 26 年 12 月 19 日	878	
	QKG-FU50VY		FU50VY-500001～FU50VY-530213 平成 22 年 9 月 22 日～平成 26 年 12 月 12 日	283	
	QKG-FU54VY		FU54VY-500074～FU54VY-530139 平成 23 年 7 月 18 日～平成 26 年 12 月 15 日	188	
	QKG-FU54VZ		FU54VZ-501049～FU54VZ-570009 平成 23 年 6 月 29 日～平成 26 年 12 月 25 日	3,725	
	QKG-FU55VZ		FU55VZ-500130～FU55VZ-570001 平成 23 年 8 月 1 日～平成 26 年 12 月 12 日	401	
	QKG-FU60VY		FU60VY-510006～FU60VY-510036 平成 27 年 1 月 23 日～平成 27 年 4 月 24 日	3	
	QKG-FV50VX		FV50VX-500227～FV50VX-534932 平成 23 年 12 月 13 日～平成 26 年 12 月 26 日	5,581	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	QKG-FV50VY	「ふそう ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾚｰﾄ」	FV50VY-500123～FV50VY-530826 平成23年7月12日～平成26年12月23日	907	
	QKG-FV50VZ		FV50VZ-500210～FV50VZ-530605 平成23年8月9日～平成26年12月19日	781	
	QKG-FV54VJR		FV54VJ-530004～FV54VJ-530055 平成26年1月14日～平成26年10月9日	27	
	QKG-FV54VZ		FV54VZ-500101～FV54VZ-570001 平成23年9月12日～平成26年11月28日	327	
	QKG-FV60VJR		FV60VJ-510001～FV60VJ-510187 平成26年11月28日～平成27年6月9日	186	
	QKG-FV60VX		FV60VX-510001～FV60VX-511398 平成26年11月21日～平成27年6月9日	1,398	
	QKG-FV60VY		FV60VY-510001～FV60VY-510226 平成26年11月21日～平成27年6月8日	158	
	QKG-FV64VJR		FV64VJ-500001～FV64VJ-510024 平成26年10月30日～平成27年6月8日	11	
	QKG-FY50VY		FY50VY-500069～FY50VY-530121 平成23年12月16日～平成26年11月17日	161	
	QKG-FY54VY		FY54VY-500158～FY54VY-570003 平成24年2月2日～平成26年12月26日	279	
	QKG-FV60VZ		FV60VZ-510003～FV60VZ-510124 平成26年12月26日～平成27年5月25日	9	
	QPG-FP64VDR		FP64VD-500001～FP64VD-510274 平成26年8月19日～平成27年6月9日	314	
	QPG-FP64VER		FP64VE-500001～FP64VE-510100 平成26年11月13日～平成27年6月9日	105	
	QPG-FP64VGR		FP64VG-500001～FP64VG-510022 平成26年11月11日～平成27年6月4日	24	
	QPG-FS60VZ		FS60VZ-510001～FS60VZ-510116 平成26年11月26日～平成27年6月8日	116	
	QPG-FS64VY		FS64VY-510001～FS64VY-510027 平成26年12月10日～平成27年6月9日	27	
	QPG-FS64VZ		FS64VZ-500001～FS64VZ-511095 平成26年8月18日～平成27年6月11日	1,148	
	QPG-FS65VY		FS65VY-510001～FS65VY-510034 平成26年12月18日～平成27年5月12日	34	
	QPG-FS65VZ		FS65VZ-500001～FS65VZ-510161 平成26年9月25日～平成27年6月9日	171	
	QPG-FU60VY		FU60VY-510001～FU60VY-510047 平成26年12月19日～平成27年6月8日	44	
	QPG-FU60VZ		FU60VZ-510001～FU60VZ-510023 平成27年2月6日～平成27年6月3日	23	
	QPG-FU64VY		FU64VY-500001～FU64VY-510034 平成26年10月8日～平成27年6月8日	37	
	QPG-FU64VZ		FU64VZ-500001～FU64VZ-510682 平成26年8月18日～平成27年6月9日	731	
	QPG-FU65VZ		FU65VZ-500001～FU65VZ-510057 平成26年9月12日～平成27年6月8日	70	
	QPG-FV60VZ		FV60VZ-500001～FV60VZ-510132 平成26年11月20日～平成27年6月6日	124	
	QPG-FV64VJR		FV64VJ-500002～FV64VJ-510022 平成26年11月14日～平成27年5月14日	15	
	QPG-FV64VZ		FV64VZ-500001～FV64VZ-510059 平成26年9月12日～平成27年6月8日	65	
	QPG-FY60VY		FY60VY-510001～FY60VY-510027 平成26年12月1日～平成27年5月27日	27	
	QPG-FY64VY		FY64VY-500001～FY64VY-510053 平成26年10月15日～平成27年6月8日	54	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	QPG-FV60VY	「ふそう ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾚｰﾄ」	FV60VY-510007～FV60VY-510227 平成 26 年 12 月 18 日～平成 27 年 6 月 8 日	69	
	LKG-MS96VP	「ふそう ｴｱﾛｴｰｽ」	MS96VP-20012～MS96VP-20571 平成 22 年 9 月 1 日～平成 24 年 3 月 30 日	484	
		「ふそう ｴｱﾛｸｨｰﾝ」	MS96VP-20004～MS96VP-20556 平成 22 年 8 月 30 日～平成 24 年 3 月 21 日	77	
	QRG-MS96VP	「ふそう ｴｱﾛｴｰｽ」	MS96VP-20002～MS96VP-70636 平成 24 年 2 月 20 日～平成 29 年 8 月 3 日	1,885	
		「ふそう ｴｱﾛｸｨｰﾝ」	MS96VP-20586～MS96VP-70621 平成 24 年 4 月 3 日～平成 27 年 7 月 21 日	226	
	QTG-MS96VP	「ふそう ｴｱﾛｴｰｽ」	MS96VP-70354～MS96VP-70633 平成 27 年 4 月 1 日～平成 27 年 7 月 21 日	49	
		「ふそう ｴｱﾛｸｨｰﾝ」	MS96VP-70334～MS96VP-70630 平成 27 年 3 月 24 日～平成 27 年 7 月 17 日	51	
	(計 76 型式)	(3 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 22 年 3 月 30 日～平成 29 年 8 月 3 日	(計 40,299 台)	

(備考) 本件は、平成 27 年 12 月 10 日付け「届出番号 3665 ①」により、リコール届出を行ったものですが、クランクケースの内圧測定に不備があったため、再度対策を行うものです。


【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

リコール対象車の主要諸元

車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式 (総排気量(cc))	備考
三菱	LDG-FU50VY	「ふそう ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾚｰﾄ」	普通・貨物	キャブオーバ	6R10 (12,808cc)	
	LDG-FV50VJR			トラクタ		
	LDG-FV50VX			キャブオーバ		
	LDG-FV50VY					
	LDG-FV50VZ					
	LKG-FP54VDR			トラクタ		
	LKG-FP54VER					
	LKG-FP54VGR					
	LKG-FS50VZ			キャブオーバ		
	LKG-FS54VY					
	LKG-FS54VZ					
	LKG-FS55VY					
	LKG-FS55VZ					
	LKG-FU50VY					
	LKG-FU54VY					
	LKG-FU54VZ					
	LKG-FU55VZ					
	LKG-FV50VX					
	LKG-FV50VY					
	LKG-FV50VZ					
	LKG-FV54VZ					
	LKG-FY50VY					
	LKG-FY54VY					
	QDG-FU50VY					
	QDG-FV50VJR			トラクタ		
	QDG-FV50VX			キャブオーバ		
	QDG-FV50VY					
	QDG-FV50VZ					
	QDG-FV54VJR			トラクタ		
	QKG-FP54VDR					
	QKG-FP54VER					
	QKG-FP54VGR					
	QKG-FS50VZ			キャブオーバ		
	QKG-FS54VY					
	QKG-FS54VZ					
	QKG-FS55VY					
	QKG-FS55VZ					
	QKG-FU50VY					
	QKG-FU54VY					
	QKG-FU54VZ					
	QKG-FU55VZ					
	QKG-FU60VY					
	QKG-FV50VX					
	QKG-FV50VY					
	QKG-FV50VZ					
	QKG-FV54VJR			トラクタ		
	QKG-FV54VZ			キャブオーバ		
	QKG-FV60VJR			トラクタ		
	QKG-FV60VX			キャブオーバ		
	QKG-FV60VY					
	QKG-FV64VJR			トラクタ		
	QKG-FY50VY			キャブオーバ		
	QKG-FY54VY					
	QKG-FV60VZ					
	QPG-FP64VDR			トラクタ		

車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式 (総排気量(cc))	備考
三菱	QPG-FP64VER	「ふそう ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾚｰﾄ」	普通・貨物	トラクタ	6R10 (12,808cc)	
	QPG-FP64VGR					
	QPG-FS60VZ			キャブオーバ		
	QPG-FS64VY					
	QPG-FS64VZ					
	QPG-FS65VY					
	QPG-FS65VZ					
	QPG-FU60VY					
	QPG-FU60VZ					
	QPG-FU64VY					
	QPG-FU64VZ					
	QPG-FU65VZ					
	QPG-FV60VY					
	QPG-FV60VZ					
	QPG-FV64VJR			トラクタ		
	QPG-FV64VZ			キャブオーバ		
	QPG-FY60VY					
	QPG-FY64VY					
	LKG-MS96VP	「ふそうｴｱﾛｴｰｽ」	普通・乗合	リヤーエンジン		
		「ふそうｴｱﾛｸｨｰﾝ」				
	QRG-MS96VP	「ふそうｴｱﾛｴｰｽ」				
		「ふそうｴｱﾛｸｨｰﾝ」				
	QTG-MS96VP	「ふそうｴｱﾛｴｰｽ」				
		「ふそうｴｱﾛｸｨｰﾝ」				

改 善 箇 所 説 明 図



大型トラック及びバスのエンジンにおいて、エンジンオイルの交換時期の設定が不適切なため、使用条件が厳しい場合、設定期間より早くエンジンオイルが劣化することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、オイルミストセパレータにスラッジ（燃焼で発生する煤やオイル中の劣化物）が堆積して、目詰まりを起こし、クランクケースの内圧が上昇、エンジンオイルが吸気系に流入して、最悪の場合、意図せずエンジン回転が上昇し、エンジンが破損するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、クランクケースの内圧を測定し、オイルミストセパレータに目詰まりが生じていると判断されるものは、新品のオイルミストセパレータに交換するとともに、エンジンオイルとオイルフィルターを交換する。また、使用条件が厳しい（シビアコンディション）と判断された場合についてもエンジンオイルとオイルフィルターを交換する。さらに、エンジン制御プログラムに対策プログラム（オイル量減少時の検知性向上とエンジン過回転防止）を追加する。

また、適切なエンジンオイルメンテナンスの励行を喚起するステッカーを貼付し、シビアコンディションの条件を明記したリーフレットを配布する。

注　：□は、計測結果により交換する部品を示す。
識別　：作業完了車には、所定の位置に「HD218」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。
トラック：助手席リヤドアピラーストライカー付近
バス　　：車両左後方点検リッド裏