ふそう スーパーグレート、ローザのエアバッグ装置（インフレータ）のリコールについて

ふそう スーパーグレート、ローザのエアバッグ装置（インフレータ）について、令和2年1月30日に下記のリコールを国土交通省に届け出ました。ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

リコール届出番号	4660	リコール開始日	令和2年 1月31日
不具合の部位(部品名)	エアバック装置（インフレータ）		
基準不適合状態にあると認める構造､装置又は性能の状況及びその原因	大型トラック・小型バスの運転者席用エアバッグのインフレータ（膨張装置）において、吸湿防止が不適切なため、ガス発生剤が吸湿することがある。そのため、使用過程でガス発生剤が吸湿や乾燥を繰返した場合など、エアバッグ作動時に正常に展開しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、運転者席用エアバッグ装置の有無を確認し、装着されていた場合は、予防的措置としてエアバッグインフレータまたはエアバッグアッセンブリを代替品と交換する。なお、部品が準備でき次第、部品交換を改めて案内する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	KC-FS510VZ	「ふそう ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾚｰﾄ」	FS510VZ-500098～FS510VZ-710027 平成8年6月26日～平成12年1月28日	15	
	KC-FU510UZ		FU510UZ-500366～FU510UZ-710054 平成8年7月16日～平成11年12月21日	14	
	KC-FV510UZ		FV510UZ-500046～FV510UZ-500414 平成8年7月24日～平成10年2月3日	11	
	KC-FS519VZ		FS519VZ-500041～FS519VZ-510060 平成8年9月2日～平成12年2月7日	4	
	KC-FS519TZ		FS519TZ-500085～FS519TZ-510031 平成8年9月23日～平成11年6月23日	2	
	KC-FS511VZ		FS511VZ-510013～FS511VZ-700002 平成8年9月25日～平成10年7月13日	2	
	KC-FP540DR		FP540D-500015～FP540D-510016 平成8年12月10日～平成10年8月30日	2	
	KC-FV519JXD		FV519JX-700570 平成8年12月12日	1	
	KC-FP512DR		FP512D-500200 平成8年12月13日	1	
	KC-FS510VX		FS510VX-500120 平成8年12月27日	1	
	KC-FP515LX		FP515LX-500043～FP515LX-500049 平成8年12月27日～平成9年2月19日	3	
	KC-FV513HR		FV513H-500188～FV513H-710019 平成9年1月24日～平成12年2月29日	10	
	KC-FV515JXD		FV515JX-500666～FV515JX-500671 平成9年1月31日～平成9年2月3日	3	
	KC-FY510TY		FY510TY-500082 平成9年2月7日	1	
	KC-FU519NY		FU519NY-500103～FU519NY-510077 平成9年2月24日～平成11年8月28日	3	
	KC-FP515NX		FP515NX-500037～FP515NX-500038 平成9年3月24日～平成9年3月27日	2	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	KC-FP514DR	「ふそう ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾚｰﾄ」	FP514D-500031 平成9年5月9日	1	
	KC-FP515FXD		FP515FX-500020 平成9年5月23日	1	
	KC-FU517SY		FU517SY-500019～FU517SY-510027 平成9年6月11日～平成11年6月30日	6	
	KC-FV512UZ		FV512UZ-700027 平成9年6月19日	1	
	KC-FP542DR		FP542D-700038 平成9年7月16日	1	
	KC-FV514HR		FV514H-700009 平成9年8月8日	1	
	KC-FS511RY		FS511RY-700009 平成9年9月9日	1	
	KC-FS512TZ		FS512TZ-500039 平成9年9月12日	1	
	KC-FU519TZ		FU519TZ-500061 平成9年9月25日	1	
	KC-FV511MY		FV511MY-500092 平成9年9月29日	1	
	KC-FP515TX		FP515TX-500011 平成9年12月19日	1	
	KC-FU519TX		FU519TX-500124 平成10年1月22日	1	
	KC-FU540UZ		FU540UZ-500004～FU540UZ-511349 平成10年3月10日～平成12年2月28日	31	
	KC-FV502PYP		FV502PY-510004～FV502PY-510059 平成10年5月27日～平成12年1月13日	2	
	KC-FS519VX		FS519VX-510008～FS519VX-510021 平成10年6月25日～平成11年9月21日	2	
	KC-FT517LX		FT517LX-510016 平成10年7月15日	1	
	KC-FT517NY		FT517NY-510043～FT517NY-510173 平成10年8月4日～平成11年4月2日	3	
	KC-FU511UZ		FU511UZ-510022～FU511UZ-510091 平成10年8月10日～平成11年11月16日	2	
	KC-FV509TZ		FV509TZ-510022 平成10年8月28日	1	
	KC-FU519SY		FU519SY-510005 平成10年9月1日	1	
	KC-FU510TX		FU510TX-510013～FU510TX-510015 平成10年9月23日～平成10年12月24日	3	
	KC-FS540VZ		FS540VZ-510112～FS540VZ-510836 平成10年9月24日～平成12年2月28日	16	
	KC-FV501PY		FV501PY-510023～FV501PY-510028 平成10年9月24日～平成10年12月11日	2	
	KC-FV500UZ		FV500UZ-510049～FV500UZ-510209 平成10年10月16日～平成12年2月16日	5	
	KC-FP510DR		FP510D-510059～FP510D-510195 平成10年10月21日～平成12年1月19日	4	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	KC-FV505JXD	「ふそう ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾚｰﾄ」	FV505JX-510088～FV505JX-510090 平成 10 年 10 月 30 日～平成 10 年 11 月 6 日	2	
	KC-FU510TY		FU510TY-510101 平成 10 年 12 月 11 日	1	
	KC-FP545DR		FP545D-710005～FP545D-710006 平成 11 年 2 月 9 日～平成 11 年 2 月 15 日	2	
	KC-FU510TZ		FU510TZ-510086 平成 11 年 2 月 23 日	1	
	KC-FV509UZ		FV509UZ-510032～FV509UZ-510045 平成 11 年 2 月 26 日～平成 11 年 11 月 18 日	2	
	KC-FT517RY		FT517RY-510002 平成 11 年 3 月 11 日	1	
	KC-FS510VY		FS510VY-510108～FS510VY-510299 平成 11 年 3 月 24 日～平成 12 年 2 月 9 日	3	
	KC-FU517NY		FU517NY-510085～FU517NY-510146 平成 11 年 4 月 21 日～平成 11 年 12 月 23 日	3	
	KC-FV509JXD		FV509JX-510174～FV509JX-510839 平成 11 年 5 月 11 日～平成 12 年 2 月 15 日	6	
	KC-FU517JX		FU517JX-510007～FU517JX-510010 平成 11 年 6 月 11 日～平成 11 年 12 月 22 日	2	
	KC-FV501JXD		FV501JX-510094 平成 11 年 7 月 2 日	1	
	KC-FP543DR		FP543D-510001 平成 11 年 7 月 15 日	1	
	KC-FU517UZ		FU517UZ-510089～FU517UZ-510107 平成 11 年 8 月 8 日～平成 11 年 12 月 17 日	3	
	KC-FY519NY		FY519NY-510043 平成 11 年 8 月 29 日	1	
	KC-FU515TX		FU515TX-510017 平成 11 年 10 月 26 日	1	
	KC-FS515VX		FS515VX-510025 平成 11 年 11 月 25 日	1	
	KC-FY517NX		FY517NX-510022 平成 11 年 12 月 7 日	1	
	KC-FP545GR		FP545G-510008 平成 12 年 2 月 16 日	1	
	KC-BE654G	「ふそう ローザ」	BE654G-000014～BE654G-000671 平成 9 年 10 月 23 日～平成 11 年 5 月 11 日	23	
	KC-BE632E		BE632E-000154～BE632E-000435 平成 10 年 2 月 16 日～平成 10 年 10 月 14 日	3	
	KC-BE632G		BE632G-000274～BE632G-000854 平成 10 年 2 月 21 日～平成 10 年 11 月 3 日	4	
	KC-BG642G		BG642G-000095 平成 10 年 3 月 17 日	1	
	KC-BE644G		BE644G-000185～BE644G-000390 平成 10 年 4 月 4 日～平成 10 年 12 月 16 日	2	
	KC-BE636E		BE636E-000397～BE636E-000506 平成 10 年 9 月 15 日～平成 11 年 2 月 15 日	2	
	KC-BE642J		BE642J-000068 平成 11 年 3 月 23 日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	KK-BE63EG	「ふそう ローザ」	BE63EG-100018～BE63EG-300084 平成 11 年 5 月 28 日～平成 14 年 7 月 26 日	24	
	KK-BE66DG		BE66DG-100001～BE66DG-300101 平成 11 年 6 月 7 日～平成 14 年 12 月 27 日	45	
	KK-BG64EG		BG64EG-100017～BG64EG-300046 平成 11 年 7 月 9 日～平成 14 年 9 月 3 日	21	
	KK-BE64DG		BE64DG-100046～BE64DG-300028 平成 11 年 7 月 23 日～平成 14 年 9 月 3 日	13	
	KK-BE63EE		BE63EE-100194～BE63EE-300103 平成 11 年 10 月 13 日～平成 14 年 12 月 25 日	25	
	KK-BE64EG		BE64EG-100036～BE64EG-100068 平成 11 年 12 月 3 日～平成 12 年 4 月 27 日	2	
	KK-BE64EJ		BE64EJ-100075～BE64EJ-100304 平成 12 年 1 月 31 日～平成 13 年 4 月 26 日	6	
	KK-BE63CE		BE63CE-100384～BE63CE-200091 平成 12 年 6 月 29 日～平成 13 年 9 月 24 日	7	
	KK-BE63CG		BE63CG-200018～BE63CG-200028 平成 13 年 7 月 18 日～平成 13 年 9 月 13 日	2	
	KK-BE64DJ		BE64DJ-200046～BE64DJ-200149 平成 13 年 8 月 24 日～平成 14 年 2 月 25 日	3	
	（計 76 型式）	（計 2 車種）	（製作期間の全体の範囲） 平成 8 年 6 月 26 日～平成 14 年 12 月 27 日	（計 382 台）	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

リコール対象車の主要諸元


車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式 総排気量（CC）	備考
三菱	KC-FS510VZ	「ふそう スーパーグレート」	普通・貨物	キャブオーバ	6D40（12,023）	
	KC-FU510UZ				8M21（21,205）	
	KC-FV510UZ				10M20（25,112）	
	KC-FS519VZ				8DC9（16,031）	
	KC-FS519TZ					
	KC-FS511VZ					
	KC-FP540DR			トラクタ		
	KC-FV519JXD			キャブオーバ	6D40（12,023）	
	KC-FP512DR			トラクタ	8M21（21,205）	
	KC-FS510VX			キャブオーバ	8M22（19,004）	
	KC-FP515LX				8DC9（16,031）	
	KC-FV513HR			トラクタ		
	KC-FV515JXD			キャブオーバ	6D40（12,023）	
	KC-FY510TY					
	KC-FU519NY					
	KC-FP515NX				8M20（20,089）	
	KC-FP514DR			トラクタ		
	KC-FP515FXD			キャブオーバ	8M21（21,205）	
	KC-FU517SY				8DC9（16,031）	
	KC-FV512UZ				8DC11（17,737）	
	KC-FP542DR			トラクタ		
	KC-FV514HR					
	KC-FS511RY			キャブオーバ	6D40（12,023）	
	KC-FS512TZ				6D24（11,945）	
	KC-FU519TZ					
	KC-FV511MY					
	KC-FP515TX				6D40（12,023）	
	KC-FU519TX					
	KC-FU540UZ					
	KC-FV502PYP					
	KC-FS519VX				8M20（20,089）	
	KC-FT517LX				8DC9（16,031）	
	KC-FT517NY				6D24（11,945）	

車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式 総排気量（CC）	備考
三菱	KC-FU511UZ	「ふそう スーパーグレート」	普通・貨物	キャブオーバ	6D24（11,945）	
	KC-FV509TZ					
	KC-FU519SY					
	KC-FU510TX				8DC11（17,737）	
	KC-FS540VZ					
	KC-FV501PY					
	KC-FV500UZ					
	KC-FP510DR			トラクタ	6D40（12,023）	
	KC-FV505JXD			キャブオーバ		
	KC-FU510TY				8M20（20,089）	
	KC-FP545DR			トラクタ		
	KC-FU510TZ			キャブオーバ	8M21（21,205）	
	KC-FV509UZ				8DC9（16,031）	
	KC-FT517RY				8DC11（17,737）	
	KC-FS510VY					
	KC-FU517NY					
	KC-FV509JXD				6D40（12,023）	
	KC-FU517JX				8M20（20,089）	
	KC-FV501JXD				8M21（21,205）	
	KC-FP543DR			トラクタ	8M22（19,004）	
	KC-FU517UZ			キャブオーバ	10M20（25,112）	
	KC-FY519NY				8DC9（16,031）	
	KC-FU515TX				8DC11（17,737）	
	KC-FS515VX				6D40（12,023）	
	KC-FY517NX				6D24（11,945）	
	KC-FP545GR			トラクタ	8DC11（17,737）	
	KC-BE654G	「ふそうローザ」	普通・乗合	キャブオーバ	4M50（4,899）	
	KC-BE632E				4M51（5,249）	
	KC-BE632G					
	KC-BG642G					
	KC-BE644G				4M50（4,899）	
	KC-BE636E				4D36（3,567）	
	KC-BE642J				4M51（5,249）	
	KK-BE63EG					
	KK-BE66DG				4M50（4,899）	

車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式 総排気量（CC）	備考
三菱	KK-BG64EG	「ふそうローザ」	普通・乗合	キャブオーバ	4M51（5,249）	
	KK-BE64DG				4M50（4,899）	
	KK-BE63EE				4M51（5,249）	
	KK-BE64EG					
	KK-BE64EJ					
	KK-BE63CE				4D33（4,214）	
	KK-BE63CG					
	KK-BE64DJ				4M50（4,899）	

改 善 箇 所 説 明 図





大型トラック・小型バスの運転者席用エアバッグのインフレータ（膨張装置）において、吸湿防止が不適切なため、ガス発生剤が吸湿することがある。そのため、使用過程でガス発生剤が吸湿や乾燥を繰返した場合など、エアバッグ作動時に正常に展開しないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、運転者席用エアバッグ装置の有無を確認し、装着されていた場合は、予防的措置としてエアバッグインフレータまたはエアバッグアッセンブリを代替品と交換する。なお、部品が準備でき次第、部品交換を改めて案内する。

注　：□は、代替品と交換する部品を示す。

識別：作業完了車には、所定の位置に「HD224」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。
トラック：助手席リヤドアピラーストライカー付近
バス　　：車両左後方点検リッド裏