ふそうエアロスターＳの
その他の装置（エアヒータリレー）のリコールについて

ふそうエアロスターＳのその他の装置（エアヒータリレー）について、令和２年３月31日に三菱ふそうトラック･バス株式会社に車両を供給しているＵＤトラックス株式会社が下記のリコールを国土交通省に届け出ました。ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

リコール届出番号	4727	リコール開始日	準備でき次第
不具合の部位(部品名)	その他（エアヒータリレー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型路線バスのエンジンインテークエアヒータリレーにおいて、リレー内部電気接点の耐久性が不足しているため、アイドリングストップ機能や、停留所等でのエンジン停止始動を頻繁に繰り返すと、接点部がアーク放電により溶損することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、接点が溶着状態となり発熱して炭化・発煙し、最悪の場合、リレー及び配線の一部が焼損に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、インテークエアヒータリレーを新品に交換する。また、エアヒータ機能を解除する手動 ON/OFF スイッチを追加し適切な使用を励行するステッカーを貼付し、エアヒータの作動条件等を明記したリーフレットを配布する。 なお、追加部品の供給に時間を要することから、当該リレーを先行して交換し、追加部品は供給の準備でき次第、改めて取付けする。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	ADG-AA273KAN PDG-AA273KAN	「ふそう ｴｱﾛｽﾀｰ-S」	AA273K-00001 ～ AA273K-10109 平成19年9月10日～ 平成21年1月22日	49	
	PDG-AA273MAN		AA273M-10001 ～ AA273M-10110 平成19年11月9日～ 平成21年6月18日	62	
	PKG-AA274KAN		AA274K-00001 ～ AA274K-00240 平成19年5月18日～ 平成22年7月7日	151	
	PKG-AA274MAN		AA274M-00039 ～ AA274M-00221 平成19年12月17日～ 平成21年10月13日	50	
	PKG-AA274PAN		AA274P-00002 ～ AA274P-00236 平成19年9月27日～ 平成22年5月11日	38	
	（計6型式）	（計1車種）	（製作期間の全体の範囲） 平成19年9月21日～平成22年8月24日	（計350台）	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。