ふそうエアロエースの車体装置（左側後写鏡）のリコールについて

ふそうエアロエースの車体装置（左側後写鏡）について、令和3年12月2日に下記のリコールを国土交通省に届け出ました。ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

リコール届出番号	5063	リコール開始日	令和3年 12月 3日
不具合の部位(部品名)	車体装置（左側後写鏡）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型高速路線バスにおいて、曲率半径620mmおよび900mmの左側後写鏡を装着したものがある。そのため、路線バスとして使用した場合に、ワンマンバス構造要件に抵触するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左側後写鏡の鏡面を曲率半径1000mmの対策品に交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	QRG-MS96VP	「ふそう エアロエース」	MS96VP-22105～MS96VP-70631 平成24年7月4日～平成27年7月21日	509	
	QTG-MS96VP		MS96VP-70413～MS96VP-73364 平成27年4月27日～平成29年8月8日	400	
	2TG-MS06GP		MS06GP-71012～MS06GP-80997 平成29年6月28日～令和3年3月18日	632	
	（計3型式）	（計1車種）	（製作期間の全体の範囲） 平成24年7月4日～令和3年3月18日	（計1,541台）	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

リコール対象車の主要諸元

車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式 （総排気量（CC））	備考
三菱	QRG-MS96VP	「ふそう ｴｱﾛｴｰｽ」	普通・乗合	ﾘﾔｰｴﾝｼﾞﾝ	6R10 (12,808)	
	QTG-MS96VP					
	2TG-MS06GP				6S10 (7,697)	

改 善 箇 所 説 明 図



大型高速路線バスにおいて、曲率半径 620㎜ および 900㎜ の左側後写鏡を装着したものがある。そのため、路線バスとして使用した場合に、ワンマンバス構造要件に抵触するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、左側後写鏡の鏡面を曲率半径 1000㎜ の対策品に交換する。

注　：□は交換する部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後部の点検リッド裏の位置に白色ペイントを塗布する。