ふそう エアロエース、エアロクィーンの灯火装置（ライトセンサー）に関するサービスキャンペーンについて

標記のサービスキャンペーンについて、令和 4 年 7 月 28 日に下記の内容を国土交通省に通知致しました。
ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

整　理　番　号		ｻｰﾋﾞｽｷｬﾝﾍﾟｰﾝ開始日	令和 4 年 7 月 29 日
不 具 合 の 内 容	大型観光バス等において、ライトセンサー（前照灯の自動点灯・消灯機能用センサー）のソフトウェアが不適切なため、当該センサーがエラーを発信する場合がある。そのため、メータークラスターにライトセンサー故障の警告が表示され、ライトスイッチがオート位置であった場合は、前照灯が点灯したままの状態になる。		
改　善　の　内　容	全車両、ライトセンサーを対策品に交換する。		

車名	型式	通称名	ｻｰﾋﾞｽｷｬﾝﾍﾟｰﾝ対象車の車台番号の範囲及び製作期間	ｻｰﾋﾞｽｷｬﾝﾍﾟｰﾝ対象車の台数	備考
三菱	2TG-MS06GP	「ふそう ｴｱﾛｴｰｽ」	MS06GP-71001～MS06GP-80988 平成 29 年 6 月 9 日～令和 3 年 2 月 22 日	1,946	
	2TG-MS06GP	「ふそう ｴｱﾛｸｨｰﾝ」	MS06GP-71021～MS06GP-80972 平成 29 年 7 月 12 日～令和 2 年 11 月 10 日	328	
			（製作期間の全体の範囲） 平成 29 年 6 月 9 日～令和 3 年 2 月 22 日	（計 2,274 台）	

【注意事項】サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。