ふそう スーパーグレート、ファイター、エアロエースの制動装置（駐車ブレーキ解除用スパナ）のリコールについて

ふそうスーパーグレート、ファイター、エアロエースの制動装置（駐車ブレーキ解除用スパナ）について、令和５年５月 11 日に下記のリコールを国土交通省に届け出ました。ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

リコール届出番号	5314	リコール開始日	令和５年 ５月 12 日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大・中型トラックおよび大型バスにおいて、車載工具の構成が不適切なため、駐車ブレーキ故障時解除用の工具（スパナ）が搭載されていない。そのため、故障により駐車ブレーキが解除出来ない場合や意図せず駐車ブレーキが作動した場合に、車載工具で駐車ブレーキを解除することが出来ない。		
改善措置の内容	全車両、車載工具に駐車ブレーキ解除用スパナを追加する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2KG-FS70HZ	「ふそう ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾚｰﾄ」	FS70HZ-530001～FS70HZ-540085 令和３年４月 29 日～令和４年４月 26 日	126	
	2KG-FS74HZ		FS74HZ-530021～FS74HZ-540792 令和３年４月 30 日～令和４年４月 13 日	148	
	2KG-FU70HY		FU70HY-530022～FU70HY-540023 令和３年 11 月８日～令和４年４月 25 日	7	
	2KG-FV70GX		FV70GX-500001～FV70GX-540065 平成 29 年４月 11 日～令和４年５月 18 日	447	
	2KG-FV70HJR		FV70HJ-500003～FV70HJ-540069 平成 29 年 10 月 31 日～令和４年５月 19 日	815	
	2KG-FV70HX		FV70HX-500735～FV70HX-540326 平成 30 年 10 月 10 日～令和４年４月 27 日	863	
	2KG-FV70HY		FV70HY-530001～FV70HY-540078 令和３年４月 28 日～令和４年４月 26 日	102	
	2KG-FV70HYP		FV70HY-500289～FV70HY-540083 平成 31 年２月５日～令和４年５月 10 日	128	
	2KG-FV70HZ		FV70HZ-530007～FV70HZ-540067 令和３年５月 13 日～令和４年４月 13 日	89	
	2KG-FV70HZP		FV70HZ-500407～FV70HZ-540044 平成 31 年３月 28 日～令和４年５月 13 日	38	
	2KG-FV74HJR		FV74HJ-500003～FV74HJ-540012 平成 30 年１月 12 日～令和４年４月 26 日	86	
	2PG-FS70HZ		FS70HZ-500001～FS70HZ-540090 平成 29 年５月８日～令和４年５月 17 日	1,090	
	2PG-FS74GY		FS74GY-500001～FS74GY-540006 平成 29 年 12 月 28 日～令和４年４月 26 日	21	
	2PG-FS74GZ		FS74GZ-500002～FS74GZ-540031 平成 29 年３月 30 日～令和４年５月 18 日	436	
	2PG-FS74HY		FS74HY-500001～FS74HY-540014 平成 29 年５月 29 日～令和４年４月 27 日	215	
	2PG-FS74HZ		FS74HZ-500001～FS74HZ-540942 平成 29 年３月 29 日～令和４年９月５日	13,209	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	2PG-FS75GY	「ふそう ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾚｰﾄ」	FS75GY-500001～FS75GY-540002 平成29年5月24日～令和4年4月11日	7	
	2PG-FS75GZ		FS75GZ-500001～FS75GZ-540012 平成29年9月11日～令和4年4月18日	80	
	2PG-FS75HY		FS75HY-510001～FS75HY-540001 令和元年8月7日～令和3年11月29日	8	
	2PG-FS75HZ		FS75HZ-500001～FS75HZ-540129 平成29年4月13日～令和4年5月18日	1,944	
	2PG-FU70GY		FU70GY-500001～FU70GY-540015 平成29年4月14日～令和4年5月17日	238	
	2PG-FU70HY		FU70HY-500001～FU70HY-540026 平成29年6月28日～令和4年5月10日	343	
	2PG-FV70GX		FV70GX-500002～FV70GX-540062 平成29年5月12日～令和4年5月18日	285	
	2PG-FV70GY		FV70GY-500001～FV70GY-540006 平成29年8月28日～令和4年4月25日	143	
	2PG-FV70GZ		FV70GZ-500001～FV70GZ-540001 平成29年5月8日～令和4年3月23日	41	
	2PG-FV70HX		FV70HX-500002～FV70HX-540348 平成29年3月24日～令和4年5月31日	4,057	
	2PG-FV70HY		FV70HY-500002～FV70HY-540091 平成29年5月22日～令和4年5月18日	981	
	2PG-FV70HZ		FV70HZ-500001～FV70HZ-540078 平成29年5月26日～令和4年5月12日	1,062	
	2PG-FV74HJR		FV74HJ-500004～FV74HJ-540010 平成30年1月17日～令和4年4月14日	82	
	2PG-FY70GY		FY70GY-500001～FY70GY-540002 平成29年6月28日～令和4年5月12日	23	
	2PG-FY70HY		FY70HY-500001～FY70HY-540014 平成29年5月15日～令和4年5月13日	221	
	2PG-FY74GY		FY74GY-500001～FY74GY-540003 平成29年5月10日～令和4年3月17日	61	
	2PG-FY74HY		FY74HY-500001～FY74HY-540018 平成29年5月18日～令和4年5月10日	355	
三菱	2DG-FQ62F	「ふそう ﾌｧｲﾀｰ」	FQ62F-600003～FQ62F-610101 平成29年10月26日～令和4年5月17日	1,828	
	2KG-FK61F		FK61F-600030～FK61F-603142 平成29年10月13日～令和元年6月24日	43	
	2KG-FK62FY		FK62FY-600002～FK62FY-610032 平成29年10月12日～令和4年7月14日	835	
	2KG-FK62FZ		FK62FZ-600001～FK62FZ-610102 平成29年3月29日～令和4年6月17日	4,236	
	2KG-FK65FY		FK65FY-600001～FK65FY-610027 平成29年10月16日～令和4年6月16日	473	
	2KG-FK65FZ		FK65FZ-600003～FK65FZ-610057 平成29年5月12日～令和4年6月15日	2,020	
	2KG-FK71F		FK71F-600560～FK71F-601686 平成30年3月12日～令和元年5月15日	18	
	2KG-FK72FY		FK72FY-600001～FK72FY-610032 平成29年10月20日～令和4年7月12日	804	
	2KG-FK72FZ		FK72FZ-600002～FK72FZ-610039 平成29年10月19日～令和4年6月17日	1,277	
	2PG-FK61N		FK61N-600049 平成31年4月18日	1	
	2PG-FK71N		FK71N-600111 令和元年6月4日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	2KG-MP35FK	「ふそう ｴｱﾛｽﾀｰ」	MP35FK-69002～MP35FK-70011 平成 30 年 4 月 18 日～令和 2 年 7 月 22 日	9	
	2KG-MP35FM		MP35FM-69003～MP35FM-76017 平成 29 年 11 月 2 日～令和 4 年 4 月 18 日	46	
	2KG-MP35FP		MP35FP-69015～MP35FP-76016 平成 31 年 3 月 11 日～令和 4 年 3 月 16 日	14	
	2KG-MP38FK		MP38FK-69001～MP38FK-76040 平成 29 年 10 月 13 日～令和 4 年 3 月 2 日	124	
	2KG-MP38FM		MP38FM-69001～MP38FM-75009 平成 29 年 10 月 6 日～令和 3 年 8 月 1 日	86	
	2PG-MP35FK		MP35FK-69001～MP35FK-75002 平成 30 年 4 月 2 日～令和 3 年 7 月 16 日	18	
	2PG-MP35FM		MP35FM-69001～MP35FM-76018 平成 29 年 11 月 7 日～令和 4 年 4 月 8 日	154	
	2PG-MP35FP		MP35FP-69001～MP35FP-76017 平成 29 年 12 月 7 日～令和 4 年 7 月 12 日	68	
	2PG-MP38FK		MP38FK-69005～MP38FK-76061 平成 29 年 10 月 19 日～令和 4 年 6 月 16 日	1,065	
	2PG-MP38FM		MP38FM-68001～MP38FM-76023 平成 29 年 11 月 13 日～令和 4 年 6 月 14 日	222	
	(計 54 型式)	(計 3 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 29 年 3 月 24 日～令和 4 年 9 月 5 日	(計 41,093 台)	


【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

リコール対象車の主要諸元

車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式 (総排気量(CC))	備考
三菱	2KG-FS70HZ	「ふそう ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾚｰﾄ」	普通・貨物	キャブオーバ	6R20 (10,676)	
	2KG-FS74HZ					
	2KG-FU70HY					
	2KG-FV70GX				6S10 (7,697)	
	2KG-FV70HJR			トラクタ	6R20 (10,676)	
	2KG-FV70HX			キャブオーバ		
	2KG-FV70HY					
	2KG-FV70HYP					
	2KG-FV70HZ					
	2KG-FV70HZP					
	2KG-FV74HJR			トラクタ		
	2PG-FS70HZ			キャブオーバ	6R20 (10,676)	
	2PG-FS74GY				6S10 (7,697)	
	2PG-FS74GZ					
	2PG-FS74HY				6R20 (10,676)	
	2PG-FS74HZ					
	2PG-FS75GY				6S10 (7,697)	
	2PG-FS75GZ					
	2PG-FS75HY				6R20 (10,676)	
	2PG-FS75HZ					
	2PG-FU70GY				6S10 (7,697)	
	2PG-FU70HY				6R20 (10,676)	
	2PG-FV70GX				6S10 (7,697)	
	2PG-FV70GY					
	2PG-FV70GZ					
	2PG-FV70HX				6R20 (10,676)	
	2PG-FV70HY					
	2PG-FV70HZ					
	2PG-FV74HJR			トラクタ		

車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式 (総排気量(CC))	備考
三菱	2PG-FY70GY	「ふそう ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾚｰﾄ」	普通・貨物	キャブオーバ	6S10 (7,697)	
	2PG-FY70HY				6R20 (10,676)	
	2PG-FY74GY				6S10 (7,697)	
	2PG-FY74HY				6R20 (10,676)	
	2DG-FQ62F	「ふそう ﾌｧｲﾀｰ」			6M60 (7,545)	
	2KG-FK61F					
	2KG-FK62FY					
	2KG-FK62FZ					
	2KG-FK65FY					
	2KG-FK65FZ					
	2KG-FK71F					
	2KG-FK72FY					
	2KG-FK72FZ					
	2PG-FK61N					
	2PG-FK71N					
	2KG-MP35FK	「ふそう ｴｱﾛｽﾀｰ」	普通・乗合	リヤーエンジン	6M60 (7,545)	
	2KG-MP35FM					
	2KG-MP35FP					
	2KG-MP38FK					
	2KG-MP38FM					
	2PG-MP35FK					
	2PG-MP35FM					
	2PG-MP35FP					
	2PG-MP38FK					
	2PG-MP38FM					

改 善 箇 所 説 明 図



大・中型トラックおよび大型バスにおいて、車載工具の構成が不適切なため、駐車ブレーキ故障時解除用の工具（スパナ）が搭載されていない。そのため、故障により駐車ブレーキが解除出来ない場合や意図せず駐車ブレーキが作動した場合に、車載工具で駐車ブレーキを解除することが出来ない。

改善措置の内容

全車両、車載工具に駐車ブレーキ解除用スパナを追加する。

注 ： □ は追加する部品を示す。

識別：作業完了車には、白色ペイントを塗布する。

大・中型トラック：運転席シートの取付け部

大型バス：ツールバッグ固定用ブラケット