ふそう スーパーグレート、エアロエース、エアロクィーンの
排出ガス発散防止装置（制御プログラム）のリコールについて

ふそう スーパーグレート、エアロエース、エアロクィーンの排出ガス発散防止装置（制御プログラム）について、令和5年7月27日に下記のリコールを国土交通省に届け出ました。ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

リコール届出番号	5358	リコール開始日	令和5年 7月28日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラック・バスにおいて、排出ガス発散防止装置制御端末(ACM)の設定が不適切なため、センサーの故障を確定する作動シーケンス（エンジン始動から停止、及び次のエンジン始動までの期間）が、保安基準の規定回数を超えている。		
改善措置の内容	全車両、ACM制御プログラムの設定値を正しい値に書換える。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	2KG-FS70HZ	「ふそう ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾚｰﾄ」	FS70HZ-530001～FS70HZ-540190 令和3年4月29日～令和4年10月7日	202	
	2KG-FS74HZ		FS74HZ-530021～FS74HZ-541654 令和3年4月30日～令和4年10月5日	183	
	2KG-FU70HY		FU70HY-530022～FU70HY-540045 令和3年11月8日～令和4年9月14日	11	
	2KG-FU74HZ		FU74HZ-530042～FU74HZ-540542 令和3年4月28日～令和4年10月5日	104	
	2KG-FV70GX		FV70GX-510001～FV70GX-540104 平成31年4月24日～令和4年9月26日	257	
	2KG-FV70HJR		FV70HJ-510001～FV70HJ-540110 平成31年4月18日～令和4年10月4日	606	
	2KG-FV70HX		FV70HX-510019～FV70HX-540774 令和元年5月15日～令和4年10月19日	1,084	
	2KG-FV70HY		FV70HY-530001～FV70HY-540191 令和3年4月28日～令和4年10月7日	141	
	2KG-FV70HYP		FV70HY-510016～FV70HY-540182 令和元年6月14日～令和4年11月1日	132	
	2KG-FV70HZ		FV70HZ-530007～FV70HZ-540171 令和3年5月13日～令和4年10月5日	138	
	2KG-FV70HZP		FV70HZ-510013～FV70HZ-540161 令和元年6月7日～令和4年9月30日	41	
	2KG-FV74HJR		FV74HJ-510001～FV74HJ-540017 平成31年4月12日～令和4年9月23日	51	
	2PG-FP74GGR		FP74GG-510001～FP74GG-540003 令和元年6月4日～令和4年6月16日	22	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	2PG-FP74HDR	「ふそう ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾚｰﾄ」	FP74HD-530002～FP74HD-540415 令和3年4月16日～令和4年10月10日	831	
	2PG-FP74HER		FP74HE-530001～FP74HE-540160 令和3年4月21日～令和4年10月7日	326	
	2PG-FP74HGR		FP74HG-530001～FP74HG-540034 令和3年5月13日～令和4年9月27日	65	
	2PG-FS70HZ		FS70HZ-510001～FS70HZ-540176 平成31年4月3日～令和4年9月22日	645	
	2PG-FS74GY		FS74GY-510001～FS74GY-540007 令和元年7月9日～令和4年7月5日	15	
	2PG-FS74GZ		FS74GZ-510001～FS74GZ-540059 平成31年4月10日～令和4年10月13日	254	
	2PG-FS74HY		FS74HY-510001～FS74HY-540027 令和元年6月12日～令和4年8月25日	165	
	2PG-FS74HZ		FS74HZ-510001～FS74HZ-541664 平成31年4月2日～令和4年10月7日	8,707	
	2PG-FS75GY		FS75GY-520001～FS75GY-540002 令和2年3月6日～令和4年4月11日	5	
	2PG-FS75GZ		FS75GZ-510001～FS75GZ-540052 平成31年3月29日～令和4年10月14日	98	
	2PG-FS75HY		FS75HY-510001～FS75HY-540001 令和元年8月7日～令和3年11月29日	8	
	2PG-FS75HZ		FS75HZ-510001～FS75HZ-540262 平成31年4月13日～令和4年10月5日	1,371	
	2PG-FU70GY		FU70GY-510001～FU70GY-540027 平成31年3月29日～令和4年9月13日	152	
	2PG-FU70HY		FU70HY-510001～FU70HY-540047 平成31年4月3日～令和4年9月16日	232	
	2PG-FU74GY		FU74GY-510001～FU74GY-540020 令和元年5月27日～令和4年9月27日	115	
	2PG-FU74GZ		FU74GZ-510001～FU74GZ-540071 令和元年5月8日～令和4年10月4日	312	
	2PG-FU74HY		FU74HY-510001～FU74HY-540043 平成31年4月23日～令和4年9月16日	178	
	2PG-FU74HZ		FU74HZ-510001～FU74HZ-540544 平成31年4月2日～令和4年10月7日	3,076	
	2PG-FU75GZ		FU75GZ-510001～FU75GZ-520001 令和2年1月9日～令和2年11月2日	2	
	2PG-FU75HZ		FU75HZ-510001～FU75HZ-540133 平成31年4月16日～令和4年10月5日	814	
	2PG-FV70GX		FV70GX-510003～FV70GX-540107 令和元年5月8日～令和4年10月12日	203	
	2PG-FV70GY		FV70GY-510001～FV70GY-540017 令和元年6月3日～令和4年9月19日	91	
	2PG-FV70GZ		FV70GZ-510001～FV70GZ-540006 令和元年5月28日～令和4年9月30日	31	
	2PG-FV70HX		FV70HX-510001～FV70HX-540765 平成31年4月12日～令和4年10月13日	2,717	
	2PG-FV70HY		FV70HY-510001～FV70HY-540188 平成31年4月19日～令和4年10月4日	647	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	2PG-FV70HZ	「ふそう ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾚｰﾄ」	FV70HZ-510001～FV70HZ-540169 平成 31 年 4 月 24 日～令和 4 年 10 月 4 日	655	
	2PG-FV74GZ		FV74GZ-510001～FV74GZ-540017 令和元年 7 月 22 日～令和 4 年 9 月 20 日	57	
	2PG-FV74HJR		FV74HJ-510003～FV74HJ-540016 平成 31 年 4 月 23 日～令和 4 年 8 月 31 日	63	
	2PG-FV74HZ		FV74HZ-510001～FV74HZ-540082 平成 31 年 4 月 23 日～令和 4 年 9 月 30 日	562	
	2PG-FY70GY		FY70GY-510001～FY70GY-540002 平成 31 年 4 月 22 日～令和 4 年 5 月 12 日	11	
	2PG-FY70HY		FY70HY-510001～FY70HY-540031 令和元年 5 月 10 日～令和 4 年 9 月 30 日	161	
	2PG-FY74GY		FY74GY-510001～FY74GY-540004 令和元年 9 月 18 日～令和 4 年 6 月 28 日	36	
	2PG-FY74HY		FY74HY-510001～FY74HY-540028 平成 31 年 4 月 13 日～令和 4 年 10 月 4 日	212	
	2RG-FP74HDR		FP74HD-510001～FP74HD-520713 平成 31 年 4 月 2 日～令和 3 年 4 月 16 日	1,406	
	2RG-FP74HER		FP74HE-510001～FP74HE-520345 令和元年 5 月 13 日～令和 3 年 4 月 27 日	631	
	2RG-FP74HGR		FP74HG-510001～FP74HG-520056 令和元年 5 月 14 日～令和 3 年 4 月 7 日	97	
	2TG-MS06GP	「ふそう ｴｱﾛｴｰｽ」	MS06GP-80001～MS06GP-90077 平成 31 年 4 月 3 日～令和 5 年 2 月 27 日	1,005	
		「ふそう ｴｱﾛｸｨｰﾝ」	MS06GP-80002～MS06GP-90075 平成 31 年 4 月 5 日～令和 4 年 10 月 20 日	149	
	(計 50 型式)	(計 3 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 31 年 3 月 29 日～令和 5 年 2 月 27 日	(計 29,077 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。


リコール対象車の主要諸元

車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式 総排気量（CC）	備考
三菱	2KG-FS70HZ	「ふそう ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾚｰﾄ」	普通・貨物	キャブオーバ	6R20 (10,676)	
	2KG-FS74HZ					
	2KG-FU70HY					
	2KG-FU74HZ					
	2KG-FV70GX				6S10 (7,697)	
	2KG-FV70HJR			トラクタ	6R20 (10,676)	
	2KG-FV70HX			キャブオーバ		
	2KG-FV70HY					
	2KG-FV70HYP					
	2KG-FV70HZ					
	2KG-FV70HZP					
	2KG-FV74HJR			トラクタ		
	2PG-FP74GGR				6S10 (7,697)	
	2PG-FP74HDR				6R20 (10,676)	
	2PG-FP74HER					
	2PG-FP74HGR					
	2PG-FS70HZ			キャブオーバ		
	2PG-FS74GY				6S10 (7,697)	
	2PG-FS74GZ					
	2PG-FS74HY				6R20 (10,676)	
	2PG-FS74HZ					
	2PG-FS75GY				6S10 (7,697)	
	2PG-FS75GZ					
	2PG-FS75HY				6R20 (10,676)	
	2PG-FS75HZ					
	2PG-FU70GY				6S10 (7,697)	

車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式 総排気量（CC）	備考
三菱	2PG-FU70HY	「ふそう ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾚｰﾄ」	普通・貨物	キャブオーバ	6R20 (10,676)	
	2PG-FU74GY				6S10 (7,697)	
	2PG-FU74GZ					
	2PG-FU74HY				6R20 (10,676)	
	2PG-FU74HZ					
	2PG-FU75GZ				6S10 (7,697)	
	2PG-FU75HZ				6R20 (10,676)	
	2PG-FV70GX				6S10 (7,697)	
	2PG-FV70GY					
	2PG-FV70GZ					
	2PG-FV70HX				6R20 (10,676)	
	2PG-FV70HY					
	2PG-FV70HZ					
	2PG-FV74GZ				6S10 (7,697)	
	2PG-FV74HJR			トラクタ	6R20 (10,676)	
	2PG-FV74HZ			キャブオーバ		
	2PG-FY70GY				6S10 (7,697)	
	2PG-FY70HY				6R20 (10,676)	
	2PG-FY74GY				6S10 (7,697)	
	2PG-FY74HY				6R20 (10,676)	
	2RG-FP74HDR			トラクタ		
	2RG-FP74HER					
	2RG-FP74HGR				6R20 (10,676)	
	2TG-MS06GP	「ふそう ｴｱﾛｴｰｽ」 「ふそう ｴｱﾛｸｨｰﾝ」	普通・貨物	リヤーエンジ	6S10 (7,697)	

改 善 箇 所 説 明 図





基準不適合発生箇所

ACM: After treatment system Control Module

排気ガス浄化装置付きマフラー

大型トラック・バスにおいて、排出ガス発散防止装置制御端末(ACM)の設定が不適切なため、センサーの故障を確定する作動シーケンス（エンジン始動から停止、及び次のエンジン始動までの期間）が、保安基準の規定回数を超えている。

改善措置の内容

全車両、ACM制御プログラムの設定値を正しい値に書換える。

注　：□は、設定値を正しい値に書換える部品を示す。

識別：作業完了車には、白色ペイントを塗布する。

大型トラック：ステアリングコラム裏ブラケットの左下側取付ボルトの頭部

大型バス　　：車両左後方点検リッド裏