ふそう キャンター、ローザの灯火装置（方向指示器レバー）に関するサービスキャンペーンについて

標記のサービスキャンペーンについて、令和5年11月21日に下記の内容を国土交通省に通知致しました。
ご愛用車の措置について、販売会社から早急にご連絡・ご相談をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
ユーザの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

整　理　番　号		ｻｰﾋﾞｽｷｬﾝﾍﾟｰﾝ開始日	令和5年11月22日
不具合の内容	小型トラック・バスにおいて、方向指示器レバーの製造が不適切なため、アッパーケース内のスプリングに塗布されるグリース量が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該スプリングが折損して方向指示器レバーが自動で中立位置に戻らなくなるおそれがある。		
改善の内容	全車両、方向指示器レバーを点検し、不良品が装着されていると判断されたものは、アッパーケース一式をリターンスプリングに適正量のグリースを塗布した正常品に交換する。		

車名	型式	通称名	ｻｰﾋﾞｽｷｬﾝﾍﾟｰﾝ対象車の車台番号の範囲及び製作期間	ｻｰﾋﾞｽｷｬﾝﾍﾟｰﾝ対象車の台数	備考
三菱	2PG-FEAV0	「ふそう キャンター」	FEAV0-580002～FEAV0-590137 令和元年5月24日～令和3年3月26日	3,869	
	2PG-FBA30		FBA30-580001～FBA30-590112 令和元年6月6日～令和3年4月12日	2,701	
	2PG-FBA60		FBA60-580001～FBA60-590411 令和元年6月7日～令和3年6月23日	6,180	
	2PG-FBAV0		FBAV0-580001～FBAV0-590077 令和元年6月8日～令和3年6月23日	1,966	
	2PG-FEA80		FEA80-580001～FEA80-590057 令和元年6月11日～令和3年6月16日	538	
	2PG-FEB50		FEB50-580001～FEB50-590145 令和元年6月14日～令和3年6月23日	4,291	
	2PG-FEB80		FEB80-580001～FEB80-590509 令和元年6月14日～令和3年6月16日	3,647	
	2PG-FEBS0		FEBS0-580001～FEBS0-590019 令和元年6月17日～令和3年6月2日	361	
	2PG-FEBM0		FEBM0-580001～FEBM0-590038 令和元年6月28日～令和3年6月14日	358	
	2PG-FECS0		FECS0-580001～FECS0-580025 令和元年7月1日～令和3年2月15日	25	
	2PG-FED90		FED90-580001～FED90-590016 令和元年7月2日～令和3年6月11日	271	
	2PG-FEB90		FEB90-580001～FEB90-590335 令和元年7月2日～令和3年6月17日	2,865	
	2PG-FDA60		FDA60-580001～FDA60-590007 令和元年7月10日～令和3年4月6日	229	
	2PG-FGA50		FGA50-580001～FGA50-590009 令和元年7月12日～令和3年3月18日	259	
	2PG-FDA50		FDA50-580002～FDA50-590009 令和元年7月16日～令和3年3月10日	162	
	2PG-FEC90		FEC90-580001～FEC90-590009 令和元年7月24日～令和3年11月2日	82	

車名	型式	通称名	ｻｰﾋﾞｽｷｬﾝﾍﾟｰﾝ対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	ｻｰﾋﾞｽｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 対象車の台数	備考
三菱	2PG-FEDS0	「ふそう キャンター」	FEDS0-580001～FEDS0-590001 令和元年８月８日～令和３年６月１日	17	
	2PG-FEBH0		FEBH0-580001～FEBH0-580004 令和元年９月23日～令和２年７月23日	4	
	2PG-FGB70		FGB70-590003～FGB70-590015 令和３年４月27日～令和３年６月16日	13	
	2RG-FEAV0		FEAV0-580001～FEAV0-590473 令和元年５月27日～令和３年６月17日	558	
	2RG-FEB50		FEB50-580010～FEB50-590484 令和元年６月14日～令和３年６月17日	458	
	2RG-FEB80		FEB80-580074～FEB80-590503 令和元年６月28日～令和３年６月16日	227	
	2RG-FED90		FED90-580005～FED90-590015 令和元年７月４日～令和３年６月２日	148	
	2RG-FDA50		FDA50-580001～FDA50-590026 令和元年７月10日～令和３年６月18日	23	
	2RG-FBA30		FBA30-580197～FBA30-590438 令和元年７月11日～令和３年６月24日	335	
	2RG-FEB90		FEB90-580087～FEB90-590333 令和元年７月27日～令和３年６月16日	112	
	2RG-FEA20		FEA20-580001～FEA20-590130 令和元年８月８日～令和３年６月16日	1,319	
	2RG-FBA20		FBA20-580001～FBA20-591012 令和元年８月８日～令和３年６月24日	6,579	
	2RG-FGA20		FGA20-580001～FGA20-590031 令和元年８月９日～令和３年６月17日	347	
	2RG-FEB20		FEB20-580001～FEB20-590027 令和元年８月９日～令和３年６月11日	349	
	2RG-FDA20		FDA20-580001～FDA20-590108 令和元年８月９日～令和３年６月17日	662	
	2RG-FDA40		FDA40-580001～FDA40-590003 令和元年８月９日～令和３年６月11日	114	
	2RG-FGA50		FGA50-580036～FGA50-590023 令和元年９月11日～令和３年６月15日	22	
	2RG-FBAV0		FBAV0-580564～FBAV0-590259 令和元年11月15日～令和３年６月16日	202	
	2RG-FBA60		FBA60-581729～FBA60-591195 令和元年12月20日～令和３年６月24日	837	
	2RG-FEC90		FEC90-580039～FEC90-590007 令和２年３月20日～令和３年５月12日	3	
	2RG-FEBS0		FEBS0-580211～FEBS0-580259 令和２年５月25日～令和２年９月２日	3	
	2RG-FEA80		FEA80-590001～FEA80-590046 令和２年６月３日～令和３年６月11日	7	
	2RG-FEDS0		FEDS0-580015～FEDS0-580016 令和２年９月30日～令和２年11月20日	2	
	2RG-FDA60		FDA60-590008～FDA60-590065 令和３年３月30日～令和３年６月21日	58	
	2TG-FDA00		FDA00-580001～FDA00-590081 令和元年８月９日～令和３年６月17日	727	
	2TG-FBA00		FBA00-580001～FBA00-590247 令和元年11月26日～令和３年６月17日	1,277	

車名	型式	通称名	ｻｰﾋﾞｽｷｬﾝﾍﾟｰﾝ対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	ｻｰﾋﾞｽｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 対象車の台数	備考
三菱	2RG-BE740E	「ふそう ローザ」	BE740E-100001～BE740E-200003 令和元年 11 月 21 日～令和 4 年 4 月 21 日	197	
	2RG-BE740G		BE740G-100002～BE740G-200040 令和元年 10 月 29 日～令和 4 年 4 月 18 日	807	
	2RG-BE740J		BE740J-100001～BE740J-200008 令和元年 11 月 22 日～令和 4 年 4 月 18 日	177	
	2RG-BG740G		BG740G-100001～BG740G-200031 令和元年 11 月 20 日～令和 3 年 9 月 16 日	278	
			（製作期間の全体の範囲） 令和元年 5 月 24 日～令和 4 年 4 月 21 日	（計 43,666 台）	

【注意事項】サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。